




## گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 12528

عنوان خودرو: لیفان X50 دنده‌ای مدل 1395-2016

تاریخ گزارش: 1405/06/04 14:00

| بدنه و شاسی 29 ( 6 )              |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| ✓                                 | درب جلو راننده      |
| ✓                                 | درب جلو شاگرد       |
| ⚠                                 | درب عقب راننده      |
| رنگ میباشد                        |                     |
| ⚠                                 | درب عقب شاگرد       |
| درب عقب سمت شاگرد سوراخ شدگی دارد |                     |
| ⚠                                 | گلگیر جلو راننده    |
| نوک گلگیر لبه دارد                |                     |
| ✓                                 | گلگیر جلو شاگرد     |
| ✓                                 | گلگیر عقب راننده    |
| ✓                                 | گلگیر عقب شاگرد     |
| ⚠                                 | کاپوت               |
| افتاب سوختگی                      |                     |
| ⚠                                 | سقف                 |
| افتاب سوختگی                      |                     |
| ✓                                 | درب صندوق           |
| ✓                                 | ستون جلو سمت شاگرد  |
| ✓                                 | ستون وسط شاگرد      |
| ✓                                 | ستون عقب سمت شاگرد  |
| ✓                                 | ستون جلو سمت راننده |
| ✓                                 | ستون وسط راننده     |
| ✓                                 | ستون عقب سمت راننده |
| ✓                                 | شاسی جلو            |
| ✓                                 | شاسی عقب            |
| ✓                                 | کف صندوق عقب        |
| ✓                                 | کلاف سمت شاگرد      |
| ✓                                 | کلاف سمت راننده     |
| ✓                                 | سینی فن و جابجایی   |
| ✓                                 | سپر جلو             |





|   |                 |
|---|-----------------|
| ✓ | سپر عقب         |
| ✓ | رکاب سمت راننده |
| ✓ | رکاب سمت شاگرد  |
| ✓ | سینی عقب        |
| ⚠ | توضیحات         |

نشست روغن از ناحیه موتور و گیربکس

## فنی و مکانیکی 24

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ✓ | تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو        |
| ✓ | جلو بندی                          |
| ✓ | پلوس                              |
| ✓ | دیسک چرخ                          |
| ✓ | کمک جلو سمت راننده                |
| ✓ | کمک عقب سمت راننده                |
| ✓ | کمک جلو سمت شاگرد                 |
| ✓ | کمک عقب سمت شاگرد                 |
| ✓ | وضعیت عملکرد موتور                |
| ✓ | دسته موتور                        |
| ✓ | تست دیاگ سنسور اکسیژن             |
| ✓ | تسمه دینام و هرز گرد ها           |
| ✓ | تست دیاگ سنسور دور موتور          |
| ✓ | تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد   |
| ✓ | تست دیاگ سیستم احتراق             |
| ✓ | تعویض دنده ها                     |
| ✓ | وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس) |
| ✓ | یونیت ABS                         |
| ✓ | وضعیت لنت ها                      |
| ✓ | ترمز دستی (ترمز پارک)             |
| ✓ | جعبه فرمان                        |
| ✓ | وضعیت باتری                       |
| ✓ | منبع آگروز                        |
| ✓ | کاتالیزور                         |

## آپشن و تجهیزات 37

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| ✓ | سنسور فاصله عقب                |
| ✓ | دوربین دنده عقب                |
| ✓ | شیشه جلو                       |
| ✓ | شیشه عقب                       |
| ✓ | آینه های بغل (برقی-مکانیکی)    |
| ✓ | چراغ جلو                       |
| ✓ | چراغ خطر عقب                   |
| ✓ | مه شکن جلو                     |
| ✓ | مه شکن عقب                     |
| ✓ | برف پاک کن جلو                 |
| ✓ | آب پاش برف پاک کن              |
| ✓ | دی لایت (Daylights)            |
| ✓ | سیستم روشنایی اتومات (اتولایت) |
| ✓ | سنسور کنترل فشار باد لاستیک    |
| ✓ | بوق                            |





|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| ✓ | جک و آچار چرخ                            |
| ✓ | در بازکن باک بنزین                       |
| ✓ | تست دیاگ ایربگ                           |
| ✓ | سیستم تهویه                              |
| ✓ | سنسور باران                              |
| ✓ | تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)      |
| ✓ | تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)   |
| ✓ | روکش صندلی ها                            |
| ✓ | مولتی مدیا و سیستم صوتی                  |
| ✓ | وضعیت داشبورد                            |
| ✓ | کمر بند ایمنی                            |
| ✓ | کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان             |
| ✓ | قفل مرکزی                                |
| ✓ | کروز کنترل                               |
| ✓ | عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی) |
| ✓ | تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)  |
| ✓ | کلیدهای تنظیم حالات رانندگی ( درایو مد)  |
| ✓ | سیستم سانروف                             |
| ✓ | گرم کن شیشه عقب                          |
| ✓ | کی لس (keyless)                          |
| ✓ | وضعیت غربلک فرمان                        |
| ✓ | سیستم استارت/استاپ                       |

## رینگ و لاستیک 9

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| ✓ | میزان آج لاستیک جلو سمت راننده |
| ✓ | میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد  |
| ✓ | میزان آج لاستیک عقب سمت راننده |
| ✓ | میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد  |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده    |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد     |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده    |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد     |
| ✓ | لاستیک زاپاس                   |

## اسناد و مدارک 8

|   |                     |
|---|---------------------|
| ✓ | مانده بیمه شخص ثالث |
| ✓ | نوع سند             |
| ✓ | برگه سبز            |
| ✓ | کارت ماشین          |
| ✓ | سند خودرو           |
| ✓ | سند کمپانی          |
| ✓ | معاینه فنی          |
| ✓ | گارانتی             |

بیمه : 8 ماه 1 ( 1 )

207 1404





|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| رنگ می باشد                       | درب عقب راننده   |
| درب عقب سمت شاگرد سوراخ شدگی دارد | درب عقب شاگرد    |
| نوک گلگیر لیسه دارد               | گلگیر جلو راننده |
| افتاب سوختگی                      | کاپوت            |
| افتاب سوختگی                      | سقف              |
| نشست روغن از ناحیه موتور و گیربکس | توضیحات          |

