




گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 12720

عنوان خودرو: سمند LX ساده مدل 1397-2018

تاریخ گزارش: 15:43 1405/06/28

بدنه و شاسی 29 (9)	
△	درب جلو راننده
	رنگ شدگی دارد
✓	درب جلو شاگرد
✓	درب عقب راننده
✓	درب عقب شاگرد
△	گلگیر جلو راننده
	رنگ شدگی دارد
△	گلگیر جلو شاگرد
	رنگ و تعویض می باشد
✓	گلگیر عقب راننده
✓	گلگیر عقب شاگرد
△	کاپوت
	رنگ و تعویض می باشد
✓	سقف
△	درب صندوق
	تعویض می باشد
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
✓	شاسی جلو
△	شاسی عقب
	ضربه دارد
△	کف صندوق عقب
	ضربه دارد
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده





△	سینی فن و جاچراغی
	ضربه دارد
✓	سپر جلو
✓	سپر عقب
✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
△	سینی عقب
	ضربه دارد
✓	توضیحات

فنی و مکانیکی 24 (1)

✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
△	پلوس
	معیوب می باشد
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گرد ها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
✓	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگزوز
✓	کاتالیزور

آپشن و تجهیزات 37

✓	سنسور فاصله عقب
✓	دوربین دنده عقب
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	برف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن





✓	دی لایت (Daylights)
✓	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
✓	سنسور کنترل فشار باد لاستیک
✓	بوق
✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو (برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمر بند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درايو مد)
✓	سیستم سانروف
✓	گرم کن شیشه عقب
✓	کی لس (keyless)
✓	وضعیت غریبک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ

رینگ و لاستیک 9

✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد
✓	لاستیک زاپاس

اسناد و مدارک 8

✓	مانده بیمه شخص ثالث
✓	نوع سند
✓	برگه سبز
✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو
✓	سند کمپانی
✓	معاینه فنی
✓	گارانتی





بیمه : 8 ماه 1 (1)

207 1404



رنگ شدگی دارد	درب جلو راننده
رنگ شدگی دارد	گلگیر جلو راننده
رنگ و تعویض می باشد	گلگیر جلو شاگرد
رنگ و تعویض می باشد	کاپوت
تعویض می باشد	درب صندوق
ضربه دارد	شاسی عقب
ضربه دارد	کف صندوق عقب
ضربه دارد	سینی فن و جابجایی
ضربه دارد	سینی عقب
معیوب می باشد	پلوس

