




گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 13062

عنوان خودرو: لیفان 520 مدل 2011-1390

تاریخ گزارش: 12:45 1405/08/06

بدنه و شاسی 29 (14)	
△	درب جلو راننده
	رنگ
△	درب جلو شاگرد
	رنگ
△	درب عقب راننده
	رنگ
△	درب عقب شاگرد
	رنگ
△	گلگیر جلو راننده
	رنگ
△	گلگیر جلو شاگرد
	رنگ
△	گلگیر عقب راننده
	رنگ
△	گلگیر عقب شاگرد
	رنگ
✓	کاپوت
✓	سقف
✓	درب صندوق
✓	ستون جلو سمت شاگرد
△	ستون وسط شاگرد
	آبرنگ
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
✓	شاسی جلو
△	شاسی عقب
	ضربه کم





△	کف صندوق عقب
	ضربه
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده
△	سینی فن و جاپراغی
	ضربه
✓	سپر جلو
✓	سپر عقب
✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
△	سینی عقب
	ضربه
△	توضیحات

خودرو دور رنگ می باشد جلو و عقب خودرو ضربه ترفیکی داشته است

فنی و مکانیکی 24

✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گرد ها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
✓	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگزوز
✓	کاتالیزور

آپشن و تجهیزات 37

✓	سنسور فاصله عقب
✓	دوربین دنده عقب
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب





✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	برف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
✓	دی لایت (Daylights)
✓	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
✓	سنسور کنترل فشار باد لاستیک
✓	بوق
✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو (برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمر بند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درايو مد)
✓	سیستم سانروف
✓	گرم کن شیشه عقب
✓	کی لس (keyless)
✓	وضعیت غربلک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ

رینگ و لاستیک 9

✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد
✓	لاستیک زاپاس

اسناد و مدارک 8

✓	مانده بیمه شخص ثالث
✓	نوع سند
✓	برگه سبز
✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو
✓	سند کمپانی





✓	معاینه فنی
✓	گارانتی

بیمه : 8 ماه 1	
✓	207 1404

رنگ	درب جلو راننده
رنگ	درب جلو شاگرد
رنگ	درب عقب راننده
رنگ	درب عقب شاگرد
رنگ	گلگیر جلو راننده
رنگ	گلگیر جلو شاگرد
رنگ	گلگیر عقب راننده
رنگ	گلگیر عقب شاگرد
آبرنگ	ستون وسط شاگرد
ضربه کم	شاسی عقب
ضربه	کف صندوق عقب
ضربه	سینی فن و جابجایی
ضربه	سینی عقب
توضیحات	
خودرو دور رنگ می باشد جلو و عقب خودرو ضربه ترافیکی داشته است	

